REPORTE DIARIO
CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

FECHA: 17 / 09 / 2017 TURNO: 6:00 am a 19:00 pm CÓDIGO DE EQUIPO: LV201

NOMBRE OPERADOR: Gilmar Sutty

	REVISIÓN	ESTADO				REVISIÓN	ESTADO				REVISIÓN	ESTADO		
		BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A			BIEN	MAL	N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	✓			14	Correas (ventilador/alternador)	✓			27	Cinturón de seguridad	✓		
2	Dirección	✓			15	Nivel de combustible	✓			28	Extintor	✓		
3	Freno de servicio	✓			16	Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29	Radio de comunicación	✓		
4	Freno de parqueo	✓			17	Nivel de aceites hidráulicos	✓			30	Circulina / luz de escolta	✓		
5	Freno de emergencia	✓			18	Sistema hidráulico (mangueras)	✓			31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	✓		
6	Retardador			✓	19	Fugas de agua o aceite	✓			32	Kit de herramientas+gata+llave de ruedas	✓		
7	Luces (internas y externas)	✓			20	Pernos y boquillas para engrase	✓			33	Cintas reflectivas laterales / trasera	✓		
8	Parabrisas y vidiros	✓			21	Ajuste de tuercas (ruedas)	✓			34	Botiquín de primeros auxilios	✓		
9	Limpiaparabrisas	✓			22	Escaleras / estribos	✓			35	Kit antiderrames			
10	Espejos retrovisores	✓			23	Faros neblineros			✓	36	ROPS / FOPS	✓		
11	Aire acondicionado	✓			24	Cables de corriente y remolque			✓	37	Pértiga (boggy)	✓		
12	Indicadores y alarmas (tablero)	✓			25	Barra / jaula antovuelco		✓		38	Orden y limpieza	✓		
13	Dirección de emergencia	✓			26	Alarma de retroceso	✓			39	Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 126060 HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: _____

OPERADOR: Kenneth Sutty SUPERVISOR: _____

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: Salpe con costado para trasero izq, guardafango delantero derecho. salpe con estribo trasero.

ACCIONES PARA LAS DEFECTOS

Kenneth Sutty
FIRMA OPERADOR
FIRST QUANTUM MINERALS LTD

TPC Impresores •Tel.: 226-3755